

Генератор кварцевый


ГК424-П5-7СУ-80М-3,3-РЕ-А

КЖДГ.433526.018ТУ

Тип: ГК424-П	Исполнение 5(5x3,2) 7(7x5)	Точность настройки: 5 (± 10); 6 (± 15); 7 (± 20)	Интервал температур: А (-10...60); П (-20...70); Б (-30...60); В (-40...70); С (-40...85); Д (-60...85)	Нестаб. частоты в интервале температур: П (± 20); Р (± 30); Т (± 40); У (± 50)	Ном. частота в МГц и буква М	Напряж. питания: 2,5 (2,5 В); 3,3 (3,3 В)	Форма сигнала: CM (CMOS) PE (LVPECL) DS (LVDS)	Упаковка: А - для автомат. сборки; по умолч. - для ручной сборки
-----------------	----------------------------------	---	--	--	------------------------------	---	---	--

Упаковка для автоматической сборки

Генераторы, предназначенные для автоматической сборки аппаратуры, упаковываются в количестве не менее 100 шт. в формованную ленту, намотанную на катушку. Начало и конец ленты (относительно свободного конца на катушке) должны иметь участки без генераторов, не менее 40 перфорационных отверстий в конце ленты и не менее 400 мм в начале ленты.



Размер корпуса, мм	Размеры, мм.		Максимальная длина ленты, мм.	Максимальное количество изделий (ячеек), шт.
	k	k1		
7x5	17	19,4	7 000	875
5x3,2	13	15,4	11300	1416

Размер корпуса, мм	Размеры ленты, мм							
	a	b	h	k	l	l1	n	m
7x5	5,5	7,5	0,3	2,55	16	7,5	13,3	8
5x3,2	3,7	5,5	0,3	1,4	12	5,5	9,2	8